


【空き家みまわり隊・三重】物件みまわり報告書

NO
1

物件NO	家屋内外みまわりコース			担当者名	*****							
実施日時	*****			15:10 ~ 16:40	天候	晴れ						
水道メーター	今月	20.769	m ³	電気メーター	①	今月	8613.95	kwh	②	今月	***	kwh
	前月	20.769	m ³			前月	8613.95	kwh		前月	***	kwh
	使用料	0	m ³			使用料	0	kwh		使用料	***	kwh

- 初回みまわりにつき、開口部開放の位置図も作成しました。ご確認ください。
- 台所西側の窓は、アースのコードがあり、完全に閉まらず施錠できませんでした。
- 別紙シートで配置図に記載しました本棚A、Bの2つは重量過多のため変形し、Aは窓ガラスに接触していました。両方とも、このまま放置すると、倒壊すると思います。Aは下に本を挟んで窓への接触を仮対策。Bは、横の本棚と荷造りロープで固縛し仮対策をしました。
- 前回よりさらに雑草が枯れていました。今回は外から見えるところを中心に、枯れた雑草の処理と処分を行ないました。庭に刈り込みバサミがありましたので(屋外に放置されていたので錆びていましたが・・・)、お借りして玄関右の植え込みが伸び放題でしたので、刈り込んでおきました。
- 別シートの配置図の開口部を毎回開放し終了後に施錠します。ご確認ください。
- 本棚AB(別紙)は、すでに変形していますので、今後は使えないと思います。仮対策はしましたが、このまま放置するといつかは倒壊します。地震があると一発です。対策として、段ボール箱を用意して、本棚内部の本を段ボールに入れて保管する方法をお勧めします。段ボール箱15箱位と思います。よろしければ、次回の見まわりの際に実施しますが、いかがでしょうか。
- 雑草は、道路から見える入り口付近から徐々に奥の方へ処理を伸ばしていきます
- 建物内部の扉は全て開放、押入れも全て開放してあります。これは、少しでも留守中の建物内部の空気の対流を促す為ですので、ご理解ください。
- 名宛のある郵便物とガス料金、電気料金の明細は別途郵送しました。



次回の「みまわり」は、月 日～ 日の予定です。

